Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.98.8/400988/GP
DTC report
Connection profile: Volkswagen PQ35/PQ46Date: 16.05.2023 08:27:01
VIN: —
==========
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1

U0415 [0xC415]
Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
Status:
Bestätigt
==========
19. CAN Gateway
Kein Fehlercode gefunden.
==========
09. Onboard supply control unit
Kein Fehlercode gefunden.
==========
02. Getriebesteuergerät02. Getriebesteuergerät
DTCs: 1

18255 [0x474F]
P1847 Read data from the fault memory of the ABS control unit; Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
Status:
Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
==========
03. ABS-Steuergerät03. ABS-Steuergerät
DTCs: 3

00433 [0x0001B1]
B200000: Steuergerät defekt
ECU_DEFECTIVE_FAULT
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Warnanzeige angefordert

00768 [0x000300]
B200000: Steuergerät defekt
WssModeFail
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Warnanzeige angefordert

00636 [0x00027C]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert

MSG_RCTA_01_STATUS_FAULT
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
==========
01. Motorsteuergerät01. Motorsteuergerät
DTCs: 6

04815 [0x0012CF]
U101700: Steuergerät für ABS Bremse, Bitte Fehlerspeicher auslesen
ABS brake control module, Read out DTC
U101700: Steuergerät für ABS Bremse, Bitte Fehlerspeicher auslesen
Software Incompatibility with Anti-Lock, please read DTC
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
---
17158 [0x004306]
U041600: ESP, unplausibles Signal
Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Databus error value received
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
---
14413 [0x00384D]
U041500: Steuergerät für ABS Bremse, unplausibles Signal
Invalid Data Received From, Anti-Lock Brake System Control Module
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
---
05250 [0x001482]
U111300: Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Function limitation due to received malfunction value
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
---
12888 [0x003258]
U041500: Steuergerät für ABS Bremse, unplausibles Signal
Invalid Data Received From, Anti-Lock Brake System Control Module
Status:

Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
---
04278 [0x0010B6]
U041500: Steuergerät für ABS Bremse, unplausibles Signal
Invalid Data Received From, Anti-Lock Brake System Control Module
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
==========
05. Authorization system for access and starting the engine
Kein Fehlercode gefunden.
==========
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1

13701904 [0xD11310]
U111300: Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Bremsensteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
==========
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
Kein Fehlercode gefunden.
==========
10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2
DTCs: 20

13637413 [0xD01725]
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637414 [0xD01726]
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637415 [0xD01727]
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637416 [0xD01728]
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637421 [0xD0172D]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert

Bremsensteuergerät - ESP_21.ESP_v_Signal - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637422 [0xD0172E]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_19.ESP_HL_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637423 [0xD0172F]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_19.ESP_HR_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637424 [0xD01730]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_19.ESP_VL_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637425 [0xD01731]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_19.ESP_VR_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637426 [0xD01732]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637427 [0xD01733] Archiv (inaktiv)
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - ESP_02.ESP_Status_ESP_PLA - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Bestätigt

13637393 [0xD01711]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_5.BR5_Giergeschw - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637392 [0xD01710]

U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_5.BR5_Bremsdruck - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637395 [0xD01713]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_8.BR8_Laengsbeschl - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637398 [0xD01716]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_VL - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637399 [0xD01717]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_VR - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637396 [0xD01714]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_HL - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637397 [0xD01715]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_HR - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13688835 [0xD0E003]
U111300: Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Steuergerät HRE_Master - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637120 [0xD01600]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Parkbremse - EPB_01.EPB_Status - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

==========
13. Active cruise control13. Active cruise control
DTCs: 10

01070 [0x00042E]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
FAULT_CIS_AXV_FAIL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01064 [0x000428]
U112100: Datenbus fehlende Botschaft
FAULT_TIMEOUT_MOTOR_14
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
FAULT_CIS_BPRESSURE_FAIL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01058 [0x000422]
U112100: Datenbus fehlende Botschaft
FAULT_TIMEOUT_ESP_05
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
FAULT_CIS_ECD_NOTAVAILABLE
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01060 [0x000424]
U112200: Datenbus unplausible Botschaft
FAULT_ALV_US_ACC
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
FAULT_CIS_EPB_FAIL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01059 [0x000423]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
FAULT_CIS_ESP_FAIL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01043 [0x000413]
B10E7F0: Abstandsdistanzregelung, abgetrennt
FAULT_CIS_TSK_IRREV_FAIL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01068 [0x00042C]

U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
FAULT_CIS_VXV_FAIL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01118 [0x00045E]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
FAULT_CIS_WHEEL_PULSE_FAIL
U112100: Datenbus fehlende Botschaft
FAULT_TIMEOUT_VZE_03
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01081 [0x000439]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
FAULT_CIS_WHEEL_RPM_FAIL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01074 [0x000432]
U112100: Datenbus fehlende Botschaft
FAULT_TIMEOUT_ESP_33
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
FAULT_CIS_YAW_FAIL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
==========
14. Electronic system Damping controls
Kein Fehlercode gefunden.
==========
15. SRS15. SRS
DTCs: 1

12850432 [0xC41500]
U041500: Steuergerät für ABS Bremse, unplausibles Signal
Communication with Vehicle Dynamics Control Module Implausible
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
==========
16. Steering column
Kein Fehlercode gefunden.
==========
17. Dashboard17. Dashboard
DTCs: 1

13637376 [0xD01700]
Status:

Test fehlgeschlagen, Bestätigt
==========
18. Additional heater
Kein Fehlercode gefunden.
==========
25. Immobilizer
Kein Fehlercode gefunden.
==========
3C. Lane change assistant3C. Lane change assistant
DTCs: 7

337664 [0x052700]
U112100: Datenbus fehlende Botschaft
mBremse_5::BR5_Sta_Gierrate- no signal/no communication
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

337856 [0x0527C0]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_10::B10_QB_Wegimp_VL - Ersatz_Init_oder_Fehlerwert
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

337872 [0x0527D0]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_10::B10_QB_Wegimp_VR - Ersatz_Init_oder_Fehlerwert
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

337888 [0x0527E0]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_10::B10_QB_Wegimp_HL - Ersatz_Init_oder_Fehlerwert
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

337904 [0x0527F0]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_10::B10_QB_Wegimp_HR - Ersatz_Init_oder_Fehlerwert
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

337952 [0x052820]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_1::BR1_Rad_kmh- Sensorfehler
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

338048 [0x052880]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Parkhilfe_01::PH_Tongeber_H_verfuegbar
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
==========
42. Driver door electronic equipment
Kein Fehlercode gefunden.
==========
44. Power steering44. Power steering
DTCs: 1

01316 [0x0524]
Brake control unit; Bremsensteuergerät
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert,
Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
==========
4F. Body control unit #2 (VW TP2.0)
Kein Fehlercode gefunden.
==========
52. Front passenger door electronics
Kein Fehlercode gefunden.
==========
55. Headlights corrector55. Headlights corrector
DTCs: 4

13705984 [0xD12300]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Fehlerwert im Signal ESP_VL_Radgeschw
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_VL_Radgeschw_02, Message ESP_19
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_VL_Radgeschw, CAN Message ESP_03
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP_19: Fehlerwert im Signal ESP_VL_Radgeschw
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Warnanzeige angefordert

13705985 [0xD12301]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Fehlerwert im Signal ESP_HL_Radgeschw
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_HL_Radgeschw_02, Message ESP_19
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert

Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_HL_Radgeschw, CAN Message ESP_03
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP_19: Fehlerwert im Signal ESP_HL_Radgeschw
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Warnanzeige angefordert

13705986 [0xD12302]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Fehlerwert im Signal ESP_VR_Radgeschw
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_VR_Radgeschw_02, Message ESP_19
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_VR_Radgeschw, CAN Message ESP_03
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP_19: Fehlerwert im Signal ESP_VR_Radgeschw
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Warnanzeige angefordert

13705987 [0xD12303]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Fehlerwert im Signal ESP_HR_Radgeschw
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_HR_Radgeschw_02, Message ESP_19
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_HR_Radgeschw, CAN Message ESP_03
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP_19: Fehlerwert im Signal ESP_HR_Radgeschw
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Warnanzeige angefordert
==========
5F. Electronic Information System 1
Kein Fehlercode gefunden.
==========
61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)
Kein Fehlercode gefunden.
==========
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
Kein Fehlercode gefunden.
==========
6C. Rear view camera system var.16C. Rear view camera system var.1
DTCs: 3

13706048 [0xD12340]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Undervoltage or Errorvalue-monitoring mBremse_10.B10_Wegimp_HL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13706049 [0xD12341]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Undervoltage or Errorvalue-monitoring mBremse_10.B10_Wegimp_HR
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13706051 [0xD12343]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Undervoltage or Errorvalue-monitoring
mGW_Bremse_Getriebe.GWB_FzgGeschw
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
==========
72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
Kein Fehlercode gefunden.
==========
76. Parking assistant76. Parking assistant
DTCs: 20

13637413 [0xD01725]
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637414 [0xD01726]
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637415 [0xD01727]
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637416 [0xD01728]
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637421 [0xD0172D]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - ESP_21.ESP_v_Signal - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637422 [0xD0172E]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_19.ESP_HL_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637423 [0xD0172F]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_19.ESP_HR_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637424 [0xD01730]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_19.ESP_VL_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637425 [0xD01731]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_19.ESP_VR_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637426 [0xD01732]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637427 [0xD01733] Archiv (inaktiv)
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - ESP_02.ESP_Status_ESP_PLA - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Bestätigt

13637393 [0xD01711]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_5.BR5_Giergeschw - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637392 [0xD01710]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_5.BR5_Bremsdruck - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637395 [0xD01713]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_8.BR8_Laengsbeschl - Fehlerspeicher auslesen

Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637398 [0xD01716]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_VL - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637399 [0xD01717]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_VR - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637396 [0xD01714]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_HL - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637397 [0xD01715]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_HR - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13688835 [0xD0E003]
U111300: Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Steuergerät HRE_Master - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

13637120 [0xD01600]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Parkbremse - EPB_01.EPB_Status - Fehlerspeicher auslesen
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
==========
78. Slide Door Right (VW TP2.0)
Kein Fehlercode gefunden.
==========
A5. Front Assistant A5 (UDS)A5. Front Assistant A5 (UDS)
DTCs: 10

00280 [0x000118]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert

mBremse_2_BR2_Querbeschl_Qbit
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

00290 [0x000122]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_3_BR3_Rad_kmh_HL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

00289 [0x000121]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_3_BR3_Rad_kmh_HR
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

00288 [0x000120]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_3_BR3_Rad_kmh_VL
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

00281 [0x000119]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_3_BR3_Rad_kmh_VR
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

00034 [0x000022]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_5_BR5_Bremsdruck
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

00032 [0x000020]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_5_BR5_Giergeschw
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

00033 [0x000021]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mBremse_8_BR8_Laengsbeschl_Qbit
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

00036 [0x000024]

U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
mKombi_1_KO1_angez_kmh
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt

01275 [0x0004FB] Archiv (inaktiv)
B182EF0: Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme, Funktionseinschränkung durch Umwelteinflüsse
Frontsensorik_for_driver_assistance_systems_functinal_constraints_due_to_environmental_influences
Status:
Bestätigt, Test seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) nicht abgeschlossen