

Kfz-Service Garbode GbR
Industriestr. 5
37120 Bovenden
Telefon: +4955182945
Fax:
E-Mail: info@kfz-garbode.de
Web:



28.06.2024

Fahrzeug: Volkswagen Sharan 2.0i 16V TSI BlueMotion
Motorcode: DEDA
Baujahr: 15-18
Kilometerstand: 101970 (aus Steuergerät ausgelesen)
Kennzeichen: GÖ XE 600
VIN: WVVZZZ7NZHV240270 (aus Steuergerät ausgelesen)
geprüft: 28.06.2024 08:32:53

Fehlercode

OBD	OBD	2 Fehler
Fehlercode: P0016 Nocken-/Kurbelwellenposition Bank 1 Sensor A Verhältnis unplausibel.		
Fehlercode: P0016 Nocken-/Kurbelwellenposition Bank 1 Sensor A Verhältnis unplausibel.		

Motor	Motorelektronik 1	3 Fehler
Fehlercode: 20590 Saugrohrdrucksensor Signal unplausibel.		
Fehlercode: 15283 Start-Stopp-System Funktion fehlerhaft.		
Fehlercode: 14868 Nockenwellensensor Signal unplausibel.		

ABS	Bremsenelektronik	0
Airbag	Airbag	0
Klimaanlage	Heizung/Klimaanlage	0
Klimaanlage	Stand-/Zusatzheizung	0