

Kfz-Service Garbode GbR
Industriestrasse 5
37120 Bovenden
Telefon: 055182945
Fax:
E-Mail: Info@kfz-garbode.de
Web:



28.06.2024

Fahrzeug: Volkswagen Sharan 2.0i 16V TSI BlueMotion
Motorcode: DEDA
Baujahr: 15-18
Kilometerstand: 101970 (aus Steuergerät ausgelesen)
Kennzeichen: GÖ XE 600
VIN: WWZZZ7NZHV240270 (aus Steuergerät ausgelesen)
geprüft: 28.06.2024 11:12:56

Fehlercode

OBD

OBD

3 Fehler

Fehlercode: P0301
Verbrennung Zyl. 1
Verbrennungsaussetzer festgestellt.

Fehlercode: P0304
Verbrennung Zyl. 4
Verbrennungsaussetzer festgestellt.

Fehlercode: P0300
Verbrennungsaussetzer
Verbrennungsaussetzer festgestellt.

Motor

Motorelektronik 1

5 Fehler

Fehlercode: 15074
Zylinderabschaltung nach Verbrennungsaussetzer
Aussetzer an mind. 1 Zyl.

Fehlercode: 15027
Kraftstoffstand
Füllstand zu niedrig.

Fehlercode: 15125
Verbrennung Zyl. 1
Verbrennungsaussetzer festgestellt.

Fehlercode: 15134
Verbrennung Zyl. 4
Verbrennungsaussetzer festgestellt.

Fehlercode: 15137
Verbrennungsaussetzer
Hella Gutmann Solutions GmbH