

# CarPort Diagnosebericht



CarPort Version: 2.4.16  
Datum/Uhrzeit: 03.09.21 16:46

Interface: CP compact Rev. B  
SystemID: HQMC2A6W1E80UL5145

## 01 - Motorelektronik

### Allgemein

Teilenummer: 038 906 019 FA Beschreibung: 1,9l R4 EDC0001SG 1516

### Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281  
Bus: K-Line Baudrate: 9646

### Codierung

Daten: 00002 Werkstattcode: 00020

### Fehler

- 18027 - P1619 - Relais für Glühkerzen** - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch
- 16955 - P0571 - Bremslichtschalter** - unplausibles Signal, 35-00
- 17957 - P1549 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung** - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch
- 17849 - P1441 - Ventil für Abgasrückführung** - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch
- 19561 - P3105 - Umschaltventil für Saugrohrklappe** - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch

## 03 - Bremsenelektronik

### Allgemein

Teilenummer: 1J0 907 379 P Beschreibung: ABS 20 IE CAN 0001

### Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281  
Bus: K-Line Baudrate: 9625

### Codierung

Daten: 12702 Werkstattcode: 00020

### Fehler

- 01315 - Getriebesteuergerät** - keine Kommunikation, sporadisch

## 08 - Klima-/ Heizungselektronik

### Allgemein

Teilenummer: 7M5 907 049 D Beschreibung: Klimabetaetigung

### Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: KWP2000  
Bus: K-Line Baudrate: 10477

### Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion: 0404 Programmierbar: falsch

### Codierung

Daten: Nicht unterstützt

### Fehler

- 00926 - Klemme 30** - unterer Grenzwert unterschritten, statisch

## 09 - Elektronische Zentralelektrik

### Allgemein

Teilenummer: 7M3 962 258 R Beschreibung: Multifunkt.Einh 0001

### Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281

Bus:	K-Line	Baudrate:	10333
<b>Codierung</b>			
Daten:	16393	Werkstattcode:	00000

**Fehler**

- 01134 - Alarmhorn - Kurzschluss nach Plus, sporadisch
- 00969 - Sicherung für beheizbare Heckscheibe - defekt, sporadisch
- 00989 - Sicherung für Verbraucherabschaltung - defekt, sporadisch
- 00965 - Sicherung für Alarmhorn - defekt, sporadisch

## 15 - Airbag

<b>Allgemein</b>			
Teilenummer:	1C0 909 605	Beschreibung:	0Q AIRBAG VW51 0G 0004

<b>Kommunikation</b>			
Protokoll:	KWP1281	Transportprotokoll:	KWP1281
Bus:	K-Line	Baudrate:	10404

<b>Codierung</b>			
Daten:	12369	Werkstattcode:	00020

**Fehler**

- 00532 - Versorgungsspannung - Signal zu klein, sporadisch

## 17 - Schalttafeleinsatz

<b>Allgemein</b>			
Teilenummer:	7M5 920 800 E	Beschreibung:	KOMBIINSTRUMENT VDO V43

<b>Kommunikation</b>			
Protokoll:	KWP1281	Transportprotokoll:	KWP1281
Bus:	K-Line	Baudrate:	10392

<b>Codierung</b>			
Daten:	01101	Werkstattcode:	42242

**Fehler**

Keine gespeicherten Fehler

## 18 - Zu-/ Standheizung

<b>Allgemein</b>			
Teilenummer:	7M3 815 071	Beschreibung:	HEIZG. B/D5W 0001

<b>Kommunikation</b>			
Protokoll:	KWP1281	Transportprotokoll:	KWP1281
Bus:	K-Line	Baudrate:	10428

**Fehler**

- 01492 - Funktionssperre
- 01409 - wiederholte Flammenunterbrechung

## 19 - Diagnoseinterface für Datenbus

<b>Allgemein</b>			
Teilenummer:	6N0 909 901	Beschreibung:	Gateway KCAN 0001

<b>Kommunikation</b>			
Protokoll:	KWP1281	Transportprotokoll:	KWP1281
Bus:	K-Line	Baudrate:	10392

<b>Codierung</b>			
Daten:	00006	Werkstattcode:	00000

**Fehler**

Keine gespeicherten Fehler

## 33 - OBD II

**Kommunikation**

Protokoll:	OB2	Transportprotokoll:	ISO 9141
Bus:	K-Line	Baudrate:	10453

**Adresse 0x00**

Kalibrierungs-Id:	not available	Kalibrierungsverifikationsnummer:	00 00 aa 55
-------------------	---------------	-----------------------------------	-------------

**Kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x00)**

Fehlzündung:	– Nicht unterstützt	Einspritzsystem:	– Nicht unterstützt
Abgasrelevante Komponenten:	– Nicht unterstützt		

**Nicht-kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x00)**

Katalysator:	– Nicht unterstützt	Katalysator Heizung:	– Nicht unterstützt
Kraftstoffverdunstungssystem:	– Nicht unterstützt	Sekundärluftsystem:	– Nicht unterstützt
Klimaanlage:	– Nicht unterstützt	Lambdasonden:	– Nicht unterstützt
Lambdasonden Heizung:	– Nicht unterstützt	Abgasrückführung:	– Nicht unterstützt

**Fehler**

Keine gespeicherten Fehler