

VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
Version: DRV 21.9.0
www.Ross-Tech.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll
Sonntag, 03. Juli, 2022, 11:25:52:13109

Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ7NZFV521807 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag:

Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 018 HL HW: 03L 906 018 M
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI H28 9981
Codierung: 0019001A043401080000
Betriebsnummer: WSC 80309 120 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018HL 003014 (VW36)
VCID: 7BD85ED4C8F8734B7A-802E

1 Fehler gefunden:

4891 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P0403 00 [096] - Fehlfunktion
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Readiness: 0 0 0 0 0